


Machine à enduire X-PRO E70 - 400V TETRA V2 - Coffret électrique



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C23774	1
2	70087	Rondelle étroite ø 6 inox
2	70087	Rondelle étroite ø 6 inox
3	14217	Ecrou M 6 nylstop inox
4	30273	Vis THEF 8 x 20
4	30273	Vis THEF 8 x 20
5	80260	Rondelle moyenne ø 8 inox
5	80260	Rondelle moyenne ø 8 inox
5	80260	Rondelle moyenne ø 8 inox
6	90160	Vis tête cylindrique 5 x 16
7	11622	Presse étoupe plastique noir M 20
7	11622	Presse étoupe plastique noir M 20
8	80445	Presse étoupe étanche M 16

Pos.	Référence	Désignation
9	20508	9
9	20508	9
9	20508	9
10	20509	10
10	20509	10
11	90157	Vis tête cylindrique 6 x 16 - CP 60
12	11327	Ecrou presse étoupe M 16
12	11327	Ecrou presse étoupe M 16
13	11197	Ecrou presse étoupe M 20
13	11197	Ecrou presse étoupe M 20
13	11197	Ecrou presse étoupe M 20
14	20512	Raccord droit pour tube ondulé ø 21-M20 noir
14	20512	Raccord droit pour tube ondulé ø 21-M20 noir
15	20510	15
16	15477	Borne liaison Station traitement des eaux
16	15477	Borne liaison Station traitement des eaux
17	14899	Cosse à souder sur fil 16 mm ² percée ø 8
18	14900	Câble batterie noir 16 mm ² au mètre
19	20489	19
20	11544	Vis THEF 8 x 25
21	15072	Transformateur 12VDC / 24VDC
22	310022	22
23	90440	Ecrou M 8 zingué
23	90440	Ecrou M 8 zingué
24	80266	Rondelle éventail ø 8
25	15549	Micro-relais 10A NC - 20A NO machine X-PRO
26	15547	Fusible auto 5A machine X-PRO
27	15546	Fusible auto 1A machine X-PRO
28	15548	Fusible auto 15A machine X-PRO
29	15544	Module porte fusibles machine X-PRO
30	15545	Module porte relais machine X-PRO
31	C24049	44781 INDICE A Plat de fixation charnière + capteur X-PRO 60
32	13329	Vis tête cylindrique 3 x 6
33	12108	Rondelle étroite ø 3 inox

Pos.	Référence	Désignation
34	15551	34
35	310008	Rondelle éventail ø 5
35	310008	Rondelle éventail ø 5
36	90775	Ecrou M 5
36	90775	Ecrou M 5
37	15552	Relais 12V 80A avec support précâblé machine X-PRO
38	80269	Rondelle grower ø 8
38	80269	Rondelle grower ø 8