


Machine à enduire X-PRO D80 - Hydraulique (alimentation)



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	12573	Joint acier pour vis creuse à lèvre 3/4"
1	12573	Joint acier pour vis creuse à lèvre 3/4"
2	12569	Mamelon HP 3/4" MâleD x 1" MâleD
3	14523A	Flexible 240 Retour radiateur BONDIOLI/réservoir hydraulique - CP 60 2018
4	12568	Mamelon HP 1" MâleD x 1" MâleD
5	12572	Joint acier pour vis creuse à lèvre 1"
6	13307	Vis tête percée 3/4 HP
7	13305A	Flexible 220 Distributeur/Radiateur huile - CP 60
8	13075	Flexible 215 Alimentation circuit trémie - CP 60
9	90872	Mamelon HP 1/2" MâleD x 3/8" MâleD
9	90872	Mamelon HP 1/2" MâleD x 3/8" MâleD
10	91031	Joint acier pour vis creuse à lèvre 3/8"
10	91031	Joint acier pour vis creuse à lèvre 3/8"

Pos.	Référence	Désignation
10	91031	Joint acier pour vis creuse à lèvres 3/8"
11	91032	Joint acier pour vis creuse à lèvres 1/2"
11	91032	Joint acier pour vis creuse à lèvres 1/2"
11	91032	Joint acier pour vis creuse à lèvres 1/2"
11	91032	Joint acier pour vis creuse à lèvres 1/2"
12	12733	Mamelon HP 1/2" MâleD x 3/4" MâleD
12	12733	Mamelon HP 1/2" MâleD x 3/4" MâleD
13	14403	Flexible 228 Sortie bache pompe 20+8 - CP 80
14	14536	Flexible 241 Sortie bache pompe 8cc CP 80
15	13074	Flexible 214 Alimentation circuit malaxeur - CP 60
16	12571	Banjo 1/2" fileté 1/2"
16	12571	Banjo 1/2" fileté 1/2"
17	13285	Vis tête percée 1/2 ø 21
17	13285	Vis tête percée 1/2 ø 21
18	12332	Distributeur 5 postes avec LP et By-pass trémie intégré - CP 60
19	90440	Ecrou M 8 zingué
20	80269	Rondelle grower ø 8
21	30256	Rondelle étroite ø 8 inox
22	30273	Vis THEF 8 x 20