


Machine à projeter DROPPRO 30P - Coffret électrique et circuit pneumatique



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14582	Coffret électrique à boutons complet DROPPRO 30P Evo 2
2	90038	Bouton ARRET URGENCE complet
3	30014	Bouton AUTO-MANU complet
4	30034	Bouton SOUS TENSION complet
5	80645	Potentiomètre complet de machine à projeter à partir de Mars 2003
6	80459	Variateur vitesse 230 V - 2.2 KW
7	11771	Connecteur mâle 12 broches
8	30011	Contacteur bobine 230 Volt pour machine à projeter
9	80467	Bloc conducteur gris 4 mm ²
10	30038	Bloc conducteur jaune et vert 4 mm ²
11	14565	Joint coffret DROPPRO 30 P
12	11772	Connecteur femelle 12 broches
13	30288	Rondelle étroite ø 16 inox

Pos.	Référence	Désignation
13	30288	Rondelle étroite ø 16 inox
14	80171	Tuyau air débitmètre 14 P
15	30005	Débitmètre EUROPRO 4-6-8-14 et 24 P
16	10003	Rondelle large ø 16
17	30333	Ecrou presse étoupe PG 11 CEM
18	30054	Ecrou presse étoupe PG 13
19	80397	Bouchon évacuation d'eau pour coffret électrique
19	80397	Bouchon évacuation d'eau pour coffret électrique
20	91053	Mamelon BP 3/8" MâleD x 3/8" FemelleD
21	90488	Tuyau air débitmètre ECO 130
22	70035	Raccord rapide femelle taraudé 3/8"
23	80451	Presse étoupe pour câble d'alimentation PG 13
24	30040	Presse étoupe étanche nickelé PG 11 CEM
25	11564	Presse étoupe caoutchouc M 16
26	12774	Câble blindé 4 x 2,5 au mètre
27	12411	Collier auto-agrippant 20 x 330 mm
28	90214	Câble alimentation avec fiche moulée 3G 2,5 mm²
29	80023	Manomètre axial 1/8" conique 40 mm 0 à 10 bar
30	80081	Raccord rapide femelle fileté 3/8" ø 6
31	12530	Té BP M3/8" x F3/8" x F3/8"
32	90242	Réduction BP 3/8" MâleC x 1/4" FemelleD
33	90543	Tuyau air alimentation machine 6-8-14 et 24 P
34	90996	Vis tête cylindrique 6 x 20 inox
35	80573	Rondelle creuse ø 6