


## Machine à enduire COMPACT-PRO 55 Tri - Coffret électrique



### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C23064	1
2	20023	Variateur vitesse 400 V - 5.5 KW Logique
3	12149	Porte fusible 32 A Tetra
4	14637	Fusible 32 A AM 10.38
5	MI3C00601010	Relais détection de phase 2 contacts NO
6	20196	Contact auxiliaire 2 NO 20A
7	MI3C05050800	Porte fusible 5x20
8	MI3C00500402	Transformateur 70/80VA 400/42/24/15V
9	20155	Contacteur à bobine 24 VAC - 4NO 32A
10	20076	10
11	11918	Contacteur bobine 24 Volt AC
12	20077	Protection thermique 0,4-0,6A contacteur DILEM10
13	20078	Protection thermique 6-9A contacteur DILEM10

Pos.	Référence	Désignation
14	20025	Joint coffret électrique X-PRO E50 & E100
15	80573	Rondelle creuse ø 6
16	90153	Vis tête cylindrique 6 x 30
17	90038	Bouton ARRET URGENCE complet
18	30034	Bouton SOUS TENSION complet
19	80645	Potentiomètre complet de machine à projeter à partir de Mars 2003
20	90731	Bouton 3 positions
21	30025	Bouton 2 positions
22	30025	Bouton 2 positions
23	C22879	23
24	11914	Insert femelle 4 P + T cardeuse
25	12543	Embase coudée isolante 3 p + T - 1 levier
26	90600	Presse étoupe étanche PG 16
27	11327	Ecrou presse étoupe M 16
28	20041	Câble électrique H07RNF 4G4 au mètre
29	20043	Presse étoupe étanche M 25 plastique gris
30	20050	Ecrou presse étoupe M 25
31	11622	Presse étoupe plastique noir M 20
31	11622	Presse étoupe plastique noir M 20
32	20051	Ecrou presse étoupe M 20
33	11544	Vis THEF 8 x 25
34	30292	Rondelle large ø 8 inox
35	20174	Prise électrique mâle saillie 90° 3P + N + T 32A 400V 6H avec inverseur de phase
36	30018	Câble électrique H07RNF 4G1,5 au mètre
37	20069	Couvercle 2 PI
38	20066	Insert mâle 06 P + T
39	20067	Insert femelle 06 P + T
40	20065	Embase 06 P + T - 1 levier
41	C22876	41